

Wartung

Eine euphalt-hertalan EPDM Flachdachabdichtung hat keine Wartungsverpflichtung, trotzdem wird empfohlen, die nachfolgenden Punkte zu beachten, um ein dauerhaft dichtes Dach sicherzustellen.

- Dafür sorgen, dass die Dachentwässerung nicht verstopfen, so dass sich kein Wasser ansammeln kann und somit die Dachkonstruktion zusätzlich belastet.
- Im Allgemeinen haben ölhaltige Produkte einen starken, nachteiligen Einfluss auf EPDM Flachdachmaterialien und können schließlich zu Schäden führen. Deswegen muss die Lagerung von ölhaltigen Produkten wie Lösungsmittel, Fette, Benzin und andere Flüssigprodukte mit petrochemischen Bestandteilen auf euphalt- hertalan EPDM Material vermieden werden.
- Im Fall dass euphalt- hertalan EPDM mit chemischen oder verunreinigten Produkten in Kontakt kommt, wenden Sie sich bitte an einen technischen Berater von euphalt. Geben Sie an, welchen Effekt die Produkte auf Ihrer Abdichtung zu sehen sind.
- Um mechanische Schäden zu vorbeugen, soll auf ein fertiges euphalt- hertalan EPDM Dachsystem, minimale Benutzung der Dachfläche stattfinden. Wenn ein Teil der Dachfläche regelmäßig begangen werden soll, z.B. für Wartung von Anlagen u.ä., müssen zur Vorbeugung vor mechanischer Beschädigung, Gehwege vorgesehen werden.
- Dachdurchdringungen, Entwässerungen, Lüftungskanäle und weitere Details sollten zweimal im Jahr einer Inspektion unterzogen werden (präventive Wartung). Am besten geschieht das kurz vor dem Sommer- und Winteranfang. Gleichzeitig können die Entwässerungen frei gemacht werden von Laub u. ä.
- Für Ausbesserungen dürfen nur original euphalt- hertalan EPDM Materialien benutzt werden. Werden andere Materialien benutzt, verfällt der Anspruch auf unsere Gewährleistung.
- Falls Ihre Dachabdichtung geändert werden muss, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem technischen Berater von euphalt auf.

Reinigung

Es gibt einige Reinigungsmittel, die für das Reinigen der Oberfläche von euphalt- hertalan EPDM benutzt werden können. Wasser mit Seife ist in diesem Fall das meist ökologisch verantwortbare. Zur guten Reinigung der Oberflächenstruktur muss eine feste Bürste benutzt werden. Nach dem Reinigen der Oberfläche, diese gut mit ausreichend Wasser nachspülen, so dass keine Rückstände der Seife auf dem euphalt- hertalan EPDM zurück bleiben.

Gegen hartnäckige Verschmutzungen kann auch Folgendes eingesetzt werden:

- Spiritus
Spiritus ist für das Reinigen der Oberfläche von euphalt- hertalan EPDM geeignet. Den Spiritus auf einem Tuch auftragen und damit die EPDM-Oberfläche reinigen. Anschließend die Oberfläche mit einem sauberen Tuch nachwischen. Die gereinigte Oberfläche 30 Minuten offen liegen lassen, Klebstoffe angewendet werden.
- Waschbenzin
Die Arbeitsschritte für das Reinigen mit Waschbenzin (nie mit Terpentin) entsprechen der Vorgehensweise wie mit Spiritus
- Spiritus od. Waschbenzin darf **nie** auf EPDM ausgegossen werden (um anschließend mit einem Tuch zu reinigen). Spiritus bzw. Waschbenzin wird durch EPDM absorbiert, was möglicher Weise zum Aufquellen der Folie führen kann.